

硬件驱动“数字签名验证不成功”的解决方法

简仪科技提供的硬件驱动数字签名是基于 SHA-2 格式的，而 Windows7 系统对于 SHA-2 格式的数字签名并非默认支持，在 2015 年 3 月，Microsoft 宣布针对 Windows 7 所有受支持版本补充一个更新，以便添加 SHA-2 签名和验证功能支持，因此，如果用户在 Windows7 系统下使用简仪科技硬件产品过程中，发现硬件驱动安装出现如下图问题，可采用本文方法解决。



针对以上数字签名验证不成功的问题，用户可以选择以下任意一种方法进行解决：

方法一：

如果电脑可以连接网络，用户可通过控制面板-Windows Update 项，选择检查更新，将电脑更新后，重启系统即可。



方法二：

如果用户电脑无法连接网络，可以通过离线安装的方式安装 Microsoft 对 Windows7 的补丁包，补丁包区分 X86 和 X64 系统，请用户在简仪官网选择对应系统版本的补丁包进行安装。

X86 补丁包: Windows6.1-KB3033929-x86.msu

X64 补丁包: Windows6.1-KB3033929-x64.msu

安装完成后，请重启系统即可。